



ПРАЙМЕР-Т (PRIMER-T)

Однокомпонентный бесцветный полиуретановый праймер для гладких поверхностей. Быстрохватывающийся.

НАЗНАЧЕНИЕ

Праймер-Т – это однокомпонентный, бесцветный, не оставляющий пятен и разводов праймер, специально разработанный для обеспечения адгезии на непористых основаниях. Предназначен для увеличения прочности сцепления с гладким основанием полиуретановых композиций таких как: мастики, клея, герметики, защитные покрытия, лаки, наливные полы. Полностью подходит для всей ассортиментной линейки HYPERDESMO®.

Особо рекомендован в качестве праймера для полиуретановой мастики HYPERDESMO®-Т.

Легко наносится чистой тканью или валиками, быстро полимеризуется очищает и подготавливает основание перед нанесением мастики максимум за 10-15 минут.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Глянцевая плитка.
- Стекло.
- Малопористый мрамор.
- Гранит и керамогранит.
- Любые глянцевые поверхности.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Однокомпонентный материал.
- Очень быстрое высыхание.
- Не требует разбавления.
- Не пачкается.
- Легко наносится.

ОГРАНИЧЕНИЯ



- Наносить тонким слоем с помощью ткани
- Избегать образования луж, капель и подтеков праймера.

РАСХОД

Максимальный расход составляет 50-60 мл/м².

УПАКОВКА

1 л, 5 л, 20 л.

СРОК ХРАНЕНИЯ

Минимальный срок хранения 12 месяцев в невскрытой заводской упаковке в сухом месте при +5°C -+25°C. При вскрытии упаковки необходимо сразу использовать.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатель	Значение
Вязкость по Брукфильду, +25 °С	40 сГПауз
Плотность, +20°С	0,83 кг/дм ³
Время выдержки до нанесения основного слоя	10-15 минут
Точка воспламенения °С	42

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Основание должно быть сухим, химически нейтральным, ровным, здоровым – без трещин и разрушений, чистым – без пыли, ржавчины или отслаивающихся частиц. Следы загрязнений от масла, маслянистых веществ или химикатов требуется удалить с помощью подходящих моющих, чистящих и обезжиривающих средств. При возможности, поверхность вымыть обильной и сильной струей воды или водоструйной обработкой при рабочем давлении 150 бар (минимум 20 л/мин).

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО НАНЕСЕНИЮ

Непосредственно перед применением перемешивать 2 - 3 минуты до полной однородности смеси, используя низкооборотный миксер (150 - 200 об/мин.) или низкооборотную дрель с подходящей спиралевидной насадкой.

Праймер-Т нужно наносить валиками или чистой тканью.

Не рационально нанесение распылением, высокая вероятность перерасхода грунта. Однослойного нанесения достаточно для использования под основной гидроизоляционный слой (к примеру HYPERDESMO®-Т).

ОЧИСТКА ОБОРУДОВАНИЯ

После использования рабочий инструмент промыть любым органическим растворителем. Валики и ткань как правило не подвергаются очистке и не применяются повторно.

ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Праймер-Т содержит растворители. Рекомендуется соблюдать общепринятые правила техники безопасности: Наносить в хорошо проветриваемых помещениях, подальше от открытого пламени. В закрытых пространствах используйте вентиляцию и углеродистые защитные маски.